

ANDREU GENOVART



COLÒNIA DE SANT PERE

Sustitución del pararrayos de la iglesia

■ Uno de los fuertes temporales que en noviembre azotaron la costa de la Colònia de sant Pere, derribó con la fuerza del viento el pararrayos que corona el campanario de la iglesia. Ayer se procedió al desmonte del artefacto de hierro galvanizado para sustituirlo por otro de menos peso y de acero inoxidable, para que pueda resistir mejor las inclemencias del tiempo. También será reinstalada la veleta que, colgada en el mismo soporte, coronaba la cúspide del campanario. **ANDREU GENOVART**